carter products

JET®
Member of the Walter Meier Group

Инструкция по эксплуатации

MAGFENCE® II

Параллельный упор с магнитным креплением

MAGFENCE II предназначен только для использования на магнитоактивных металлических рабочих поверхностях. Сила прикрепления упора зависит от типа материала, из которого изготовлен ваш рабочий стол, а также от состояния его поверхности. Перед использованием MAGFENCE II, всегда проверяйте силу прикрепления упора, чтобы определить, подходит ли она для предполагаемых операций. Так как рабочие столы изготовлены из разных материалов и различной толщины в зависимости от производителя, удерживающая сила может слегка уменьшаться. Если это произошло с вашим столом, можно заказать дополнительные электромагниты отдельно (два дополнительных магнита), и установить магниты в количестве до четырех штук на приспособление MAGFENCE II для увеличения силы сцепления.

1. Всегда отключайте электропитание ленточнопильного станка и дождитесь остановки ленточного полотна перед установкой и настройкой MAGFENCE II от Carter.
2. Чтобы присоединить MAGFENCE II, просто положите упор на любую магнитоактивную металлическую поверхность, на которой собираетесь использовать приспособление. Поверните два тумблера (рис. 1) на магнитах по часовой стрелке для сцепления со столом. ВНИМАНИЕ: Для эффективного крепления упора к столу оба магнита должны находиться на столе. Для небольших столов внешние магниты, один или оба, можно передвинуть к центру приспособления. Лучше всего, если магниты находятся как можно дальше друг от друга.
3. Чтобы настроить упор, отключите электромагниты, повернув тумблеры магнитов против часовой стрелки, пока сила притяжения не исчезнет. Установите упор в необходимом положении, затем поверните тумблеры магнитов по часовой стрелке для сцепления со столом заново.
4. Чтобы приспособить упор к ленте, убедитесь, что рабочий стол образует с полотном угол 90 градусов (Рис. 2). При помощи столярного угольника, выровняйте основание перпендикуляра к торцу стола и перпендикулярность лезвия к торцу упора (Рис .3).
5. Чтобы демонтировать упор со стола, просто отключите электромагниты, повернув тумблеры против часовой стрелки, пока притяжение не отключится.

Рис.1

Рис.2


Рис.3

Приспособления Carter для ленточнопильных станков:

- Carter Stabilizers® (направляющий ролик)
- Carter Band Saw Guide Conversion Kits (Наборы направляющих для полотен)
- Carter Quick Release Blade Tension Handles (Рукоятка регулировки натяжения полотна)
- Cobra Coil Blade Tension Springs (Пружины для регулировки натяжения пильной ленты)
- Carter Rubber and Urethane Bandsaw Tires (Резиновые и полиуретановые колесные бандажи)



Предупреждение:

Полностью и внимательно изучите данную инструкцию и следуйте всем указаниям производителя и правилам руководства пользователя, которые сопровождают данное приспособление. Компания ООО «ИТА-СПб» не несёт ответственность за любой ущерб, несчастные случаи и травмы, полученные вследствие ненадлежащего использования товара.