



Шлифовальная насадка DE-TERO® T34H



Что входит в полный комплект?*





- 1 Переходная втулка DE-TERO® T34H.
- 2 Фиксирующее металлическое кольцо – 1 шт.
- 3 Стопорное резиновое кольцо – 1 шт. (+1 запасное).
- 4 Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® – 3 шт.

- I Паз трапецевидной формы («ласточкин хвост») для шлифовальных сегментов.
- II Паз для стопорного резинового кольца (3).

! *Пример комплекта. Втулка и расходные материалы приобретаются отдельно!

Как собрать систему?



1. В пазы (I) поочередно вставьте шлифовальные сегменты DE-TERO® (4).

ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

2. На втулку (1) установите фиксирующее металлическое кольцо (2), которое предотвращает выпадение шлифовальных сегментов.
3. В паз (II) установите стопорное резиновое кольцо (3).

Результат сборки



**Рекомендуемые обороты (мощность):
до 1200 об/мин.**